

Zgrzewarka jest prostym urządzeniem służącym do zgrzewania folii PE o grubości 100 – 200 mikronów /moc 60W/Przeznaczona jest do zgrzewania folii folii na tunelach oraz płach folii na podłożu . Zgrzewarkę należy podłączyć do sieci 230 V z gniazdem z prawidłowo podłączonym stykiem ochronnym . Po ok. 15 minutach zgrzewarka gotowa jest do pracy .Nie wolno zginać , zagniatać lub przejeżdżać przez kabel sieciowy .Należy chronić przed ostrymi krawędziami, alejami, gorącą płozą zgrzewarki.

Na folię należy położyć załączony pasek teflonu 2 mm x 50 mm i trzymając w ręku zgrzewarkę za rękojeść przesuwając aluminiową płozą . Prędkość jak i docisk należy dobrać doświadczalnie tak żeby jakość zgrzewu była zadawalająca .Po przesunięciu płozą zgrzewarki należy chwilę odczekać i zdjąć pasek teflonu który jest wielokrotnego użytkuPo zgrzewaniu nagrzaną zgrzewarkę należy oprzeć ją na podstawce odłączyć od zasilania i pozostawić do całkowitego ostudzenia

NIE NALEŻY STOSOWAĆ ZGRZEWARKI BEZPOŚREDNIO NA FOLIĘ .

Wskazówki dotyczące zgrzewania

1. Zgrzew za słaby nierówny --- należy mocniej dociskać i wolniej przesuwając zgrzewarkę

GWARANCJA

Gwarancja 12 miesięcy

W przypadku uszkodzenia proszę wysłać do producenta

Data sprzedaży Fak.....

ŻYCZMY UDANEGO UŻTKOWANIA ZGRZEWARKI